

ID	Ref.to	Requisito o aspetto indagato	Status		Evidenze	Status di implementazione	Note e commenti	rilevo significativo per il rinnovo	
			S	N					
1	APT 36 § 10.1 - All. 9	Rispondenza della documentazione in possesso dell'ENAC alla configurazione dell'infrastruttura	X		Foto da sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	Dal sopralluogo si rileva la rispondenza delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con la documentazione e le caratteristiche in possesso di ENAC.		
2	APT 36 § 10.1 - All. 9	Stato di mantenimento generale dell'infrastruttura relativamente a: - segnaletica orizzontale:	X		Foto da sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	La segnaletica risulta ben visibile ed in buono stato generale		
3	APT 36 § 10.1 - All. 9	stato di mantenimento generale dell'infrastruttura relativamente a: - segnalazione diurna eventuali ostacoli	X			<input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile	Assenza di ostacoli		
4	APT 36 § 10.1 - All. 9	stato di mantenimento generale dell'infrastruttura relativamente a: manica a vento	X		Foto da sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile			
5	APT 36 § 10.1 - All. 9	stato di mantenimento generale dell'infrastruttura relativamente a: recinzione o sistemi antintrusione	X		Foto da sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	elisuperficie dotata di recinzione e di videosorveglianza centralizzata da Elidaunia		
6	APT 36 § 10.1 - All. 9	presenza nuovi ostacoli non esistenti al momento della prima verifica o verifica precedente (vegetazione, nuovi fabbricati ecc..)	X		Foto da sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	Non risultano visibili nuovi ostacoli alla elisuperficie, peraltro posizionata su un promontorio		
7	D.M. 01/02/2006 art. 14	l'elisuperficie necessita di assistenza antincendio	X			<input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile	L'elisuperficie non necessita di assistenza antincendio in quanto ha un numero di movimenti inferiori a due per il semestre di riferimento. E' comunque dotata di sistema antincendio funzionante e provato nel corso della ispezione.		
8		Decreto istitutivo antincendio Abilitazioni addetti antincendio	X			<input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile			
9	APT 36 § 10.1 - All. 9	presenza e corretta compilazione del registro dei movimenti	X			<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	acquisita copia		
10	APT 36 § 10.1 - All. 9	Andamento piano altimetrico della pista/piazzola	X		Foto da sopralluogo	<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente			

ID	Ref.to	Requisito o aspetto indagato	Status		Evidenze	Status di implementazione	Note e commenti	rilievo significativo per il rinnovo
			S	N				
						<input type="checkbox"/> Non applicabile		
11	APT 36 § 10.1 - All. 9	per attività notturna: funzionamento impianto luci (IOP, luci radenti, sentiero luminoso, illuminazione manica a vento, faro ecc...)	X			<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	Effettuata verifica funzionamento luci, sistema UPS e sistema antincendio	
12	APT 36 § 10.1 - All. 9	per attività notturna: prove di alimentazione ausiliaria Continuità con Gruppi Elettrogeni Continuità assoluta con UPS	X			<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	Vedi sopra	
13	APT 36 § 10.1 - All. 9	per attività notturna: presenza di fonti luminose non rientranti negli impianti di cui all'ID 9 che possono creare disturbo ai piloti durante operazioni notturne	X			<input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile		
14	REG cap 5 § 3.11 e 3.12	segnalazione diurna e notturna eventuali ostacoli	X			<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	La zona è libera da ostacoli	
15		dichiarazione del Gestore che non sono intervenute modificazioni allo stato dell'infrastruttura rispetto quanto verificato al precedente rinnovo	X			<input checked="" type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non applicabile	In fase di presentazione dell'istanza e confermato durante il sopralluogo.	
16	APT 36 cap. 8	l'elisuperficie è ubicata all'interno di un ATZ o un CTR	X			<input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile	Spazio aereo non controllato.	
17	APT 36 cap. 8	il Gestore ha ottenuto il parere dell'Ente ATS responsabile per la fornitura dei servizi del traffico aereo nello spazio aereo in cui ricade l'elisuperficie	X			<input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile	Spazio aereo non controllato.	
18	VDG 130339/VDG 18/11/2013	il Gestore ha richiesto il parere di cui al ID 17	X			<input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non applicabile		